



Alcance de Acreditación

OI-078

MSB GROUP CORP.

Dirección: Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de Ancón,
Urbanización Clayton, Calle Treadwell, Casa 1140-B.

Teléfono: (+507) 393-3399 / 6209-6282

Correo electrónico: jairo@msb.com.pa; rmarin@msb.com.pa

El presente alcance de acreditación fue otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a los criterios recogidos en la Norma DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17020:2014 como Organismo de Inspección tipo A, mediante Resolución N°17 de 9 de mayo de 2022, y certificado de acreditación, con código de acreditación OI-078.

Servicios de Inspección acreditados

N.º	Código Actividad de inspección	Productos, Procesos, Servicio y/o instalaciones a inspeccionar	Norma, Método o Procedimiento de Inspección	Título del procedimiento de inspección
1	J. Maquinarias y equipos	Servicio de Inspección de equipos de levante	ANSI A92.2 2009 ANSI A92.3 2006 ANSI A92.5 2006 ANSI A92.6 2006	Certificación de Plataformas Aéreas de trabajo
2		Servicio de Inspección de equipos de Izaje	ASME B30.5 2018 ASME B30.9 2014 ASME B30.10 2014 ASME B30.20 2018 ASME B30.26 2015 ASME B30.30 2019	Certificación de Grúa Movil
3		Servicio de Inspección de equipos de Izaje	ASME B30.2 2016 ASME B30.17 2015 ASME B30.9 2014 ASME B30.10 2014 ASME B30.20 2018 ASME B30.26 2015 ASME B30.30 2019	Certificación de Grúas Sobre Cabeza / Over Head



4		Servicio de Inspección de equipos de Izaje	ASME B30.23 2016 ASME B30.9 2014 ASME B30.10 2014	Certificación de Sistemas de Izamiento de Personal/Canasta de Personal
5		Servicio de Inspección de Andamios	ANSI A 10.8 2011 OSHA 1926 OSHA 3150	Certificación de Andamios
6		Servicio de Inspección de equipos de Izaje	ASME B30.16 2012 ASME B30.21 2014 ASME B30.9 2014 ASME B30.10 2014 ASME B30.26 2015	Certificación de Hoist / Polipastos
7		Servicio de Inspección de Equipos de Izaje	ASME B30.22 2016 ASME B30.9 2014 ASME B30.10 2014 ASME B30.20 2018 ASME B30.26 2015	Certificación de Grúa Brazo Articulado
8		Servicio de Inspección de equipos de Izaje	ASME B30.9 2014 ASME B30.10 2014 ASME B30.20 2018 ASME B30.26 2015	Certificación de Dispositivos de Elevación bajo Gancho
9		Servicio de Inspección de equipos de Levante	ANSI/ITSDF B56.1 2018 ANSI/ITSDF B56.6 2016	Certificación de Montacargas y Telehandlers
10		Servicio de Inspección de equipos de Izaje	ASME B30.3 2016 ASME B30.9 2014 ASME B30.10 2014 ASME B30.20 2018 ASME B30.26 2015 ASME B30.30 2019	Certificación de Grúa Torre
11	E. Petróleo y sus derivados	Servicio de Certificación de tubería de hidrocarburos	API RP 1110-2013	Certificación Tubería de Hidrocarburos
12		Servicio de Certificación de Mangueras.	BS EN 1765:2016	Certificación de Mangueras.
13	J. Maquinarias y equipos	Servicio de Certificación de Winches.	MOORING EQUIPMENT GUIDELINES 4R D (MG4)	Certificación de winche
14	E. Petróleo y sus derivados	Servicio de medición de Cisternas.	API 2555 1966	Certificación en Medición Volumétrica de tanques horizontales



15	J. Maquinarias y equipos	Servicio de Bollard Pull	BOLLARD PULL TRIAL CODE 2001	Certificación de Bollard Pull
16	E. Petróleo y sus derivados	Servicio de Inspección de Válvulas.	API STANDARD 598 2016 Valve Inspection and Testing.	Certificación Prueba Hidrostática de Válvulas
17	H. Carga y descarga de contenedores	Servicio de Inspección de carga en Contenedores	CTU Code 2014. IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transporting Units	Certificación de condición de carga en contenedores
18	E. Petróleo y sus derivados	Bunker Survey	API MPMS CHAPTER 17.1 2005	Mediciones de Combustible en embarcaciones

